

上海马士达实业有限公司

2016-05-26

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海马士达实业有限公司

评价类型 生产证延期安全现状评价

项目基本概况:

上海马士达实业有限公司注册在嘉定区马陆镇沈石路128号, 此地块不在市经委公布的104个工业地块内, 但有区经委“同意保留”意见, 同时企业已经出具了“(非工业园区)服从城市规划调整承诺书”, 以及嘉定区人民政府办公室公文办理函: 嘉府办便函(2015)第40号, 公司主要生产加工各种中高档油漆, 其生产规模为2000吨/年。

上海马士达实业有限公司自1995年企业建成投产, 2008年首次取得危险化学品安全生产许可证, 并进行了一次危险化学品安全生产许可证到期换证工作, 现持有危险化学品生产许可证编号: 沪WH安许证字00940, 许可范围: 含一级易燃溶剂的合成树脂; 含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料, 有效期为: 2012年9月14日至2015年9月13日。根据新版《安全生产法》的要求和《危险化学品目录》(2015年版), 所以本次申请危险化学品安全生产许可证延期的许可范围为: 含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$](丙烯酸磁漆、醇酸烘漆、环氧防腐漆、丙烯酸稀释剂、醇酸稀释剂、环氧稀释剂、丙烯酸树脂), 其年产量为2000吨。上海马士达实业有限公司生产使用场所所有上海市嘉定区公安消防支队出具的建筑工程消防验收意见书(沪嘉公消验[2012]第0023号)。

地理位置及周边环境描述:

“马士达公司”位于上海嘉定区内, 厂区东面是上海冀菱电梯部件有限公司, 南邻上海津旗物流有限公司; 西面是沈石路, 北面为龙盘路; 周边均为工业企业。厂区四周由围墙与外界相隔。

| | | | |
|---------|-----|-------|-----|
| 评价项目组长 | 高雨佳 | 技术负责人 | 张劲智 |
| 过程控制负责人 | 冯秀龙 | 报告编制人 | 谢建锋 |
| | | | 高雨佳 |
| | | | 陈校忠 |
| 审核人 | 高静 | 项目组成员 | 姚维堂 |
| | | | 李润东 |

第一次现场勘查的目的和任务:

目的: 企业申请生产许可证延期换证, 对现有的危险化学品生产、储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务: 勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通, 并提出整改意见。

现场勘查

勘查人员: 高雨佳、谢建锋、张劲智 日期: 2015年10月

第二次现场勘查的目的和任务:

目的: 企业申请生产许可证延期换证, 是否满足安全生产条件。

任务: 对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员: 高雨佳、陈校忠、张劲智 日期: 2015年12月

评价报告完成时间: 2016年1月