

上海宝钢不锈钢贸易有限公司三期项目（高强钢二期）

2016-05-26

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海宝钢不锈钢贸易有限公司三期项目（高强钢二期）

评价类型 职业病危害预评价报告

项目基本概况：

本项目总地块面积约100亩，地块略呈梯形，西侧边长约200米，东侧边长约110米，北侧边长约400米，南侧边长约400米。

场地东面为已建建筑（建筑面积：16172m²），场地西面为本次扩建建筑（建筑面积：17760.34m²），本次扩建厂房二贴临已建厂房一的西侧。

本项目建设内容包括厂房二、办公楼、车间办公辅房、变电所、门卫和自行车棚，总建筑面积17760.34m²。

地理位置及周边环境描述：

本项目位于上海市宝山区月浦工业园区春和路1067号，与上海宝钢高强钢东侧厂房一贴临建设。该项目所在厂区西侧为月丰路，北侧为刘公浜，南侧为春和路，东侧为月新路。

评价项目组长 王磊 技术负责人 张劲智

过程控制负责人 王磊 报告编制人 戴永光

审核人 张劲智 项目组成员 戴永光、王磊、朱知博

现场调查的目的和任务：

目的：现场调查企业周边情况，了解企业总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施等相关信息，并与企业进行沟通。

现场调查

任务：现场调查，资料收集。

结果：收集部分资料。

现场调查人员：王磊、戴永光 时间：2015年06月10日

评价报告完成时间：2015年07月25日