

嘉定东门加油站

2016-05-26

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 嘉定东门加油站

评价类型 经营许可证换证（加油站）

项目基本情况：嘉定东门加油站是一家专业销售成品油（汽油、柴油）的加油站，成立于1994年9月22日，隶属于中海油销售上海公司。

地理位置及周边环境描述：东门加油站位于嘉定东门外澄桥，处于外环线外，站区基本呈长方形，加油站东侧是上海嘉定新城污水厂，南侧为小河，西侧为石材加工厂，北侧为嘉罗公路，在北侧嘉罗公路边上有一根架空电力线，该站为二级加油站。。

评价项目组长 高雨佳 技术负责人 张劲智

过程控制负责人 冯秀龙 报告编制人 谢建锋

高雨佳

审核人 高静 项目组成员 陈校忠

姚维堂

李润东

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：确定经营场所安全条件是否符合取证要求。

任务：现场勘察经营场所内、外部情况，检查储存场所的安全设施、应急器材、安全标志情况；收集与评价相关资料，完成现场实地勘察及资料收集，确定是否有需整改或补充的方面。与负责人进行交流勘察结果。

现场勘查

勘查人员：冯秀龙、谢建峰、李彬 时间：2015年11月30日

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：确定经营场所安全条件是否符合取证要求。

任务：现场整改情况是否已完成

勘查人员：冯秀龙、谢建峰、李彬 时间：2016年12月15日

评价报告完成时间：2016年2月16日