

纳路涂料（上海）有限公司

2016-08-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 纳路涂料（上海）有限公司

评价类型 经营许可证换证（自有储存设施）

项目基本情况：纳路公司位于上海青浦工业园区新团路199号，许可经营范围为正丁醇、2-甲基-1-丙醇、乙酸乙二醇乙醚、1,3-二甲苯、二甲苯异构体混合物、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、乙醇[无水]、2-丙醇、乙酸正丁酯、4-羟基-4-甲基-2-戊酮、无油醇酸树脂、聚氨酯树脂、环氧树脂、环氧树脂涂料、聚酯树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂涂料、涂料用稀释剂的批发。

地理位置及周边环境描述：纳路公司位于上海青浦工业园区新团路199号，东侧为汇联路，围墙距离路边6m；南侧为骏源特种纸(上海)有限公司，共用围墙，围墙距对方丙类生产厂房（无明火）14m，西南侧为君子兰化工(上海)有限公司，共用围墙，围墙距对方甲类空桶处理区12m，距甲类槽罐区14m；西侧靠金汇河，围墙距离河道15m；北侧靠新团路，围墙距路边6m。

评价项目组长	陈校忠	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	李彬
审核人	陈校忠	项目组成员	郑水华
			姚维堂

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：确定经营场所安全条件是否符合取证要求。

任务：现场勘察经营场所内、外部情况，检查储存场所的安全设施、应急器材、安全标志情况；收集与评价相关资料，完成现场实地勘察及资料收集，确定是否有需整改或补充的方面。与负责人进行交流勘察结果。

现场勘查 勘查人员：陈校忠、张劲智 时间：2015年12月28日

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：确定经营场所安全条件是否符合取证要求。

任务：现场整改情况是否已完成

勘查人员：陈校忠 时间：2016年2月11日

评价报告完成时间：2016年5月11日