

上海宝钢高强钢加工配送有限公司一工厂VRB项目职业病危害现状评价报告

2016-08-22

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海宝钢高强钢加工配送有限公司一工厂VRB项目职业病危害现状评价报告

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本概况:

上海宝钢高强钢加工配送有限公司是由上海宝钢国际经济贸易有限公司投资的全资子公司。本公司成立于2008年（前身为上海申井钢材加工配送有限公司），注册资金为33000万元人民币，现有高强钢一工厂、高强钢二工厂和高强钢三分厂。

高强钢一工厂专业加工普冷轧、电镀锌、热镀锌、彩涂卷、低牌号硅钢等产品的区域，其产品被广泛用于家电行业、汽车行业和建筑行业。该工厂已经全套引进日本TOTO公司的大纵切机组流水线2套、大横切机组流水线1套和台湾维泰公司的中横切机组流水线1套。目前，公司新增加了VRB项目CL-2×800mm板料开卷校平剪切机组一条，全厂年设计总加工能力为20万吨，仓储能力为6万吨。

地理位置及周边环境描述:

上海宝钢高强钢加工配送有限公司一工厂位于上海市蕴川路3964号，公司东侧为蕴川公路，路对面为上海月浦汽配市场，西侧为上海宝钢包装钢带有限公司，南侧为园和路，路对面为上海宝钢车轮有限公司，北侧为小河，小河对岸为居民区，厂区出入口位于南侧园和路，与蕴川公路相连。

厂区基本成矩形，功能区包括生产区、办公区，其中生产区为一栋单层生产厂房，办公区包括一栋三层办公楼。

评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	戴永光
审核人	张劲智	项目组成员	刘东晓、龚利平

第一次现场调查的目的和任务:

目的: 现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料，与企业进行沟通。

任务: 现场实地调查，资料收集。

结果: 收集资料，确定检测方案。

现场调查与检测

现场调查人员: 王磊、戴永光 时间: 2015年12月23日

第二次现场检测的目的和任务:

目的: 进行现场职业病危害因素检测。

任务: 进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写，缺乏资料的补充。

结果: 完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员: 刘东晓 时间: 2016年3月11日

评价报告完成时间: 2015年3月30日