

上海洞泾加油站有限公司

2016-11-10

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海洞泾加油站有限公司		
评价类型	经营许可证延期换证（加油站）		
项目基本情况： 上海洞泾加油站有限公司第四汽柴油供应点（报告以下简称：洞泾加油站第四站）成立于2004年11月，经营地址位于上海市松江区佘山镇外青松公路8908号,公司类型为有限责任公司分公司(国有控股)。加油站总面积983m ² ，经营场所产权为“自有”，权利人：上海洞泾加油站。洞泾加油站第四站目前有1个10m ³ 的汽油储罐，1个15m ³ 的柴油储罐，加油站等级为三级。			
地理位置及周边环境描述： 洞泾加油站第四站位于上海市松江区佘山镇外青松公路8908号。加油站周边情况如下： 站区周边布置情况：东侧为外青松公路（城市主干路）；南侧为民房（三类民用建筑）；西侧为闲置空屋（三类民用建筑）；北侧为废品收购站（三类民用建筑）。南、西、北三面设有2.2m高的实体围墙。			
评价项目组长	胡玮	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	胡玮
审核人	李润东	项目组成员	冯秀龙 郑水华
现场勘查	第一次现场勘查的目的和任务： 目的：确定经营场所安全条件是否符合换证要求。 任务：现场勘察经营场所内、外部情况，检查储存场所的安全设施、应急器材、安全标志情况；收集与评价相关资料，完成现场实地勘察及资料收集，确定是否有需整改或补充的方面。与负责人进行交流勘察结果。 勘查人员：胡玮、冯秀龙 时间：2016年3月22日		
	第二次现场勘查的目的和任务： 目的：确定经营场所安全条件是否符合取证要求。 任务：现场整改情况是否已完成 勘查人员：胡玮、冯秀龙 时间：2016年4月25日		
评价报告完成时间：2016年9月2日			