

立邦新型材料（上海）有限公司砂壁和多彩涂料包装项目职业病危害预评价报告

2016-11-16

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 立邦新型材料（上海）有限公司砂壁和多彩涂料包装项目职业病危害预评价报告

评价类型 职业病危害预评价

项目基本情况:

立邦新型材料（上海）有限公司原名广立化学（上海）有限公司，由立邦漆（马来西亚）有限公司、新加坡PCTS特种化学品有限公司和日本立邦漆有限公司于2004年3月在上海南汇工业园区宣中路288号合作成立，公司主要从事开发和生产水性乳液等涂料原料和助剂，销售公司自产产品，提供技术咨询和售后服务。由于诸多不利因素，自2012年4月起，处于停业状态。

2013年6月21日经立邦集团研究决定，广立化学（上海）有限公司正式更名立邦新型材料（上海）有限公司，由立邦涂料（中国）有限公司接管。新公司成立后对原有厂区进行了二次规划,规划内容包括对已建建筑物进行重新规划、内部建设的一期项目,和扩建一栋辅料配送中心、两栋产品仓库的二期项目。

地理位置及周边环境描述:

该项目东延宣中路，路对面为上海凯塔节能设备制造厂；南侧为尚帛裕制衣公司；西侧为胜华特种电缆公司；北侧为京艺三宝纺织工艺品公司。

本项目所在厂区地块形状呈矩形，东西长200m，南北最宽约164.80m，建筑面积32960m²。厂区原有建筑物包括一幢乳液车间，位于北部，一幢办公及科研开发中心和一栋机修、变电及消防泵的辅助用房，位于厂区东北部，一处污水处理站，位于厂区北部乳液车间西侧。

2013年企业开展了立邦新型材料（上海）有限公司扩建项目，于厂区南部新建2幢仓库（简易水性仓库、水性产品仓库），西北部新建1幢辅料配送中心，目前相关建筑物正在施工建设过程中。

本项目涉及的建筑物位于厂区北部，包括乳液车间（现更名涂料分装车间）和车间西侧的污水处理站。

厂区共有2个出入口，主出入口位于厂区东侧，与宣中路连接，作为人流货流出入口，次出入口位于厂区东南角，作为消防出入口，日常大门呈关闭状态。

评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	王磊	报告编制人	刘东晓
审核人	张劲智	项目组成员	龚利平、谢泽陶

现场调查的目的和任务:

目的：现场调查企业周边情况，了解企业总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施等相关信息，并与企业进行沟通。

现场调查 任务：现场调查，资料收集。

结果：收集部分资料。

现场调查人员：王磊、刘东晓 时间：2015年6月4日

评价报告完成时间：2016年9月7日