

# 上海丰宝综合经营有限公司

2017-01-10

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海丰宝综合经营有限公司

评价类型 安全现状评价

项目基本概况：该公司加油站（简称“该加油站”）位于宝山区同济路1592号。主要经营范围是汽油零售，《危险化学品经营许可证》登记编号：沪安监管危经许[2013] 202887（J），许可证有效期：2013年8月16日至2016年8月15日。该公司的危险化学品经营许可证即将到期，需依法申请危险化学品经营许可证。

地理位置及周边环境描述：该加油站位于上海市宝山区同济路的北端西侧，交通便利；站区东面隔围墙和10 m绿化带（树林）外为同济路，北面是马路河，最近的建筑物距该公司围墙的距离约为90m；南面是市交通运输公司富锦路停车场，最近建筑物跟该公司围墙的距离为100 m以上；西面是泗塘河和宝钢集团有限公司内部火车用柴油储油罐的装卸码头，河宽约40 m。周边无重要公共建筑、人员密集场所。

评价项目组长	连强	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	阎水红
审核人	蒋爱玲	项目组成员	谷丰, 李旭

第一次现场调查的目的和任务：

目的：了解项目基本概况，评价单位周边环境，以及防护间距,现场发现问题。

任务：现场实地调查，资料收集。

结果：收集资料，确定方案。

现场调查 现场调查人员： 唐江荣, 阎水红 时间：2016年7月6日

第二次现场勘查目的和任务：

目的：核实危险化学品的生产原料，生产工艺，完善评价报告附件资料。

结果：收集补充评价附件资料，单位确认。

现场调查人员： 阎水红 时间：2016年9月17日

评价报告完成时间：2016.10.8