

东来涂料技术（上海）有限公司建造涂料生产厂房、原材料及成品仓库建设项目

2017-01-16

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 东来涂料技术（上海）有限公司建造涂料生产厂房、原材料及成品仓库建设项目

评价类型 验收评价

项目基本情况：东来涂料技术（上海）有限公司（以下简称“公司”）成立于2005年3月，位于上海市嘉定区新和路1221号，是一家中外合资企业，注册资本600万美元。生产并销售onwings（高飞）品牌高档汽车修补漆、汽车内外饰件涂料、高性能氟碳涂料等。东来涂料技术（上海）有限公司占地20000平方米（30亩）。公司一期已经建设了研发楼1座，丁类厂房1座，乙类厂房1座，成品仓库1座和原料仓库1座，总建筑面积15877平方米，建筑总占地面积为8694平方米，危险化学品生产能力为汽车修补漆1500吨/年、氟碳漆240吨/年。现公司从发展需求和环境保护与可持续发展的理念出发，在原有厂区内一期西侧新建二期项目。二期建设完成后，厂区总占地面积不发生变化，新建甲类厂房1座，甲类仓库1座，乙类仓库1座和原料罐区1座，新增建筑面积6121.4m²；新增产能：汽车用油漆（环氧树脂涂料、纤维素涂料、聚氨酯树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、氨基树脂涂料）10000吨/年，涂料用稀释剂6000吨/年，涂料用固化剂（7110甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂）6000吨/年。

地理位置及周边环境描述：本项目位于上海市嘉定工业区新和路1221号。项目东侧是本公司一期项目，再往东10m是新和路；项目南面是安川首钢机器人有限公司上海分公司（原米沙瓦医疗器材）丙类厂房；西面目前为工业区空置地块；北面是兴顺路，距离厂区围墙10m，兴顺路道路路边有一条架空电力线。周边80米范围内无居住区以及商业中心、公园等人员密集场所以及学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施。公司周围由围墙与外界分隔，主入口设在新和路上，次入口设在兴顺路上。

评价项目组长	张俞林	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	张俞林、高静、陈校忠、李纪云、冯秀龙、李润东
审核人	姚维堂	项目组成员	张俞林、高静、陈校忠、李纪云、冯秀龙、李润东

第一次现场勘查的目的和任务：

勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

勘查人员：张俞林、高静 时间：2016年8月17日

第二次现场勘查的目的和任务：

现场勘查 针对第一次现场勘查时提出的整改意见进行复查。

勘查人员：高静、张俞林 时间：2016年8月23日

第三次现场勘查的目的和任务：

针对上次复查时发现的未整改完毕的整改项进行复查。

勘查人员：高静、张俞林 时间：2016年11月7日

评价报告完成时间： 2016年12月9日