

# 上海亨斯迈聚氨酯有限公司（漕泾工厂）

2017-01-16

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海亨斯迈聚氨酯有限公司（漕泾工厂）

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本概况：

上海亨斯迈聚氨酯有限公司近三年产品方案、生产工艺和设备、原辅料等均无较大变化，主要产品包括聚合MDI、纯MDI、混合异构体MDI和预聚体MDI。公司位于上海市化学工业区神工路139号。

地理位置及周边环境描述：

本项目位于上海市化学工业区神工路139号。厂区东侧为上海巴斯夫聚氨酯有限公司；西侧为储罐区；南侧为杭州湾；北侧为储罐区。

上海亨斯迈聚氨酯有限公司（漕泾工厂）由厂区道路大致可分为五个区域，分别为：主生产区、辅助生产区、预留用地、拟建辅助生产区及停车场区域。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	邱枫
审核人	谷丰	项目组成员	韦礼丽、龚利平

第一次现场调查的目的和任务：

目的：现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料，与企业进行沟通。

任务：现场实地调查，资料收集。

结果：收集资料，确定检测方案。

现场调查与检测

现场调查人员：王磊、邱枫 时间：2016年7月20日

第二次现场检测的目的和任务：

目的：进行现场职业病危害因素检测。任务：进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写，缺乏资料的补充。

结果：完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员：邱枫 时间：2016年8月3日

评价报告完成时间：2016年10月25日