

美世豪磨料磨具（上海）有限公司

2017-01-16

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 美世豪磨料磨具（上海）有限公司

评价类型 安全验收评价

项目基本概况：

美世豪磨料磨具（上海）有限公司注册地址位于上海市嘉定区外冈镇外青松公路3号桥北首，外冈工业区内（以下简称美世豪公司）。该公司于2014年在嘉定区外冈镇汇旺路2151号新建化学品仓库（甲类），耐火等级为二级，（建筑面积34m²）火灾危险性为甲类，结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，主要储存硫磺。

地理位置及周边环境描述：

美世豪磨料磨具（上海）有限公司新建危险化学品仓库位于嘉定区外冈镇汇旺路2151号，仓库东侧6.5米为围墙，围墙外6.5米为邻厂厂房（丙类、二级，无明火点），围墙外北面400米为农村民居，南侧5米为围墙，围墙外5米为河道，北侧15米为车间，西侧15米为车间。

评价项目组长	李纪云	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	冯秀龙	报告编制人	谢建锋
			高雨佳
			陈校忠
审核人	高 静	项目组成员	姚维堂
			李润东

第一次现场调查的目的和任务：

目的：了解项目基本概况，评价单位周边环境，以及防护间距,现场发现问题。

任务：现场实地调查，资料收集。

结果：收集资料，确定方案。

现场调查 现场调查人员：张劲智、谢建锋 时间：2016.10.17

第二次现场勘查目的和任务：

目的：核实现场整改情况，完善评价报告附件资料。

结果：收集补充评价附件资料，单位确认。

现场调查人员：冯秀龙、谢建锋 时间：2016.11.10

评价报告完成时间：2016.12.30