

# 上海周通石油发展有限公司新建加油站项目

2017-01-16

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海周通石油发展有限公司新建加油站项目

评价类型 安全验收评价

项目基本情况:

新建加油站位于上海市浦东新区天雄路519号,占地面积2341.1m<sup>2</sup>,总建筑面积674.73m<sup>2</sup>。站内设置容积均为30m<sup>3</sup>直埋地下卧式双层油罐5台(其中汽油罐3台,柴油罐2台),油罐外壁采用环氧煤沥青加强级防腐保护层。埋地油罐均设有高液位报警功能的液位仪,双层油罐的渗漏检测采用在线监测系统。新建加油站油罐折算总容积为120m<sup>3</sup>(柴油罐容积折半计入),属于二级加油站。

地理位置及周边环境描述:

新建加油站位于上海市浦东新区天雄路519号。站区东面是天雄路,路东侧为架空电力线(杆高8m)和西子公司厂房(总建筑面积大于5000m<sup>2</sup>);站区南侧为无名小路,小路南侧是一条小河;站区西侧是绿地乐和城(总建筑面积大于5000m<sup>2</sup>)和易买购超市;站区北面是一片空地,隔空地为周祝公路。

评价项目组长 蒋爱玲

技术负责人

张劲智

过程控制负责人 唐江荣

报告编制人

蒋爱玲

审核人 李旭

项目组成员

黄立恒、黄学锋

第一次现场调查的目的和任务:

目的:了解项目基本情况,评价单位周边环境,以及防护间距,现场发现问题。

任务:现场实地调查,资料收集。

结果:收集资料,确定方案。

现场调查

现场调查人员:蒋爱玲、宋宗伦 时间:2016.5.17

第二次现场勘查目的和任务:

目的:核实现场整改情况,完善评价报告附件资料。

结果:收集补充评价附件资料,单位确认。

现场调查人员:蒋爱玲、唐江荣 时间:2016.10.10

评价报告完成时间:2016.10.28