

上海青岗加油站有限公司改造加油站项目

2017-07-24

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海青岗加油站有限公司改造加油站项目

评价类型 预评价

项目基本概况:

上海青岗加油站有限公司由于原加油站油罐、工艺管线等设备老化,因此上海青岗加油站有限公司在不改变该站原有的布局和规模的基础上对该加油站进行安全隐患整改和设备更新,将老式的单层油罐改为同等数量和容积的双层防渗漏油罐,相应的管道也一并更新,整改和改造后设置卸油、加油油气回收系统,预留三次油气回收装置接口,设置双层油罐防渗漏检测仪。

地理位置及周边环境描述:

本项目位于上海市嘉定区菊园新区沪宜公路4860号。

站区东侧是架空通信线,南侧是沪宜公路、沪宜公路南侧架空电力线,西侧是架空电力线、室外变压器,北侧是在建商品住房(一类保护物)。

评价项目组长	李书娜	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	陈校忠	报告编制人	李书娜、高静、李纪云、姚维堂、李润东
审核人	郑水华	项目组成员	李书娜、高静、李纪云、姚维堂、李润东

现场勘查的目的和任务:

现场勘查 勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通。

勘查人员:李书娜、李润东 时间:2016年9月9日

评价报告完成时间: 2017年3月22日