

青浦白鹤氧气销售部安全现状评价

2017-07-24

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 青浦白鹤氧气销售部安全现状评价

评价类型 经营许可证安全现状评价批发（带有储存设施，不带储存设施）

项目基本情况：

青浦白鹤氧气销售部位于青浦区白鹤镇鹤联村五联158号，企业注册资金50万元。批发(不带储存设施)：氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、丙烷、乙炔；批发（带有储存设施）：氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、混合气 [氩≤85%，二氧化碳≥15%]。

青浦白鹤氧气销售部成长方形布置，厂区共为2栋建筑，南侧为公司的开票间，北面为气瓶仓库，气瓶仓库共分为5个防火分区，用于储存氮[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]以及混合气 [氩≤85%，二氧化碳≥15%]。

地理位置及周边环境描述：

青浦白鹤氧气销售部地处于青浦区白鹤镇鹤联村五联158号，属于白鹤城镇工业地块（青浦白鹤工业区），是上海市经信委公布的104个工业区之一。公司东面为上海裕三中包装材料公司；南面是为乡村无名道路；西面为钢材堆场；北面为无名河道。

评价项目组长	陈校忠	技术负责人	张劲智 李纪云
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	高静 姚维堂 李润东 李纪云
审核人	郑水华	项目组成员	陈校忠 姚维堂 李润东

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，对仓库储存危险化学品的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员：陈校忠、张劲智、李润东 日期：2016年9月20日

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。

任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员：陈校忠、张劲智、李润东 日期：2016年10月21日

评价报告完成时间：2017年4月