

# 上海嘉定杨甸加油站有限公司

2017-07-24

上海赛源环境检测技术有限公司

## 安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海嘉定杨甸加油站有限公司  
评价类型 经营许可证（加油站）延期安全现状评价  
项目基本情况：

上海嘉定杨甸加油站有限公司是一家专业销售成品油（汽油）的加油站，成立于1994年5月12日，隶属于中海油星城销售上海有限公司。加油站位于上海市嘉定区外青松公路685号，站区总面积为1752m<sup>2</sup>，建筑面积为210.5m<sup>2</sup>。现有员工11人，其中专职安全管理人员1人；加油站目前有2只50m<sup>3</sup>汽油罐和2只50m<sup>3</sup>柴油罐，加油站等级为二级，三年来站内主要设备设施未发生变化。

本次评价为经营许可证到期延期换证所做的现状评价。

地理位置及周边环境描述：

杨甸加油站在墨玉北路和外青松公路上设有车辆入口，加油车辆从外青松公路北侧进口处入加油站，加油结束，由外青松公路北侧和墨玉北路西侧出口处出加油站。加油站东面为绿化，南面为空地，西面为墨玉北路和架空电力线，北面为外青松公路和架空电力线。

|         |     |       |                          |
|---------|-----|-------|--------------------------|
| 评价项目组长  | 陈校忠 | 技术负责人 | 张劲智<br>陈校忠               |
| 过程控制负责人 | 高玉佳 | 报告编制人 | 姚维堂<br>李润东<br>李纪云<br>陈校忠 |
| 审核人     | 姚伟堂 | 项目组成员 | 姚维堂<br>李润东<br>李纪云        |

### 第一次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，对加油站的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员：陈校忠、李彬、张劲智 日期：2016年12月13日

### 第二次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。

任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员：陈校忠、李彬、张劲智 日期：2017年1月25日

评价报告完成时间：2017年4月