

# 上海星城石油第八加油站有限公司

2017-07-24

上海赛源环境检测技术有限公司

## 安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海星城石油第八加油站有限公司  
评价类型 经营许可证（仓储经营）延期安全现状评价

### 项目基本情况：

上海星城石油第八加油站有限公司（以下简称第八加油站），该公司坐落于嘉定区南翔镇真南路4961号，持有《危险化学品经营许可证》（证书编号：沪安监管危经许[2013]202385(J)，有效期至2016年12月29日）以及《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第SH3140489号），有效期至2020年8月25日。

本次评价为经营许可证到期延期换证所做的现状评价。

### 地理位置及周边环境描述：

八加油站位于嘉定区南翔镇真南路4961号，处于外环线外，站区基本呈长方形布置，加油站东侧是古漪园路，南侧为空地，西侧为空地、学校，北侧为真南路，在北侧真南路边上有一根架空电力线，该站为三级加油站。加油站在真南路上设有车辆进、出口各一个。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智 陈校忠
过程控制负责人	冯秀龙	报告编制人	姚维堂 李润东 李纪云 陈校忠
审核人	高静	项目组成员	姚维堂 李润东 李纪云

### 第一次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，对加油站的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

### 现场勘查

勘查人员：高雨佳、谢建锋、张劲智 日期：2017年1月11日

### 第二次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。

任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员：高雨佳、谢建锋、张劲智 日期：2017年3月8日

评价报告完成时间：2017年3月