

上海华川石油有限公司新建迎宾路加油站项目

2017-07-25

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海华川石油有限公司新建迎宾路加油站项目

评价类型 职业病危害预评价报告

项目基本概况:

加油站占地面积2003.6平方米, 建筑面积842.3平方米, 站内设罩棚、营业站房、垃圾房, 设置30m³埋地卧式双层油罐5只(98#汽油罐1只, 95#汽油1只, 92#汽油2只, 0#柴油罐1只), 双泵四枪加油机4台及相应的汽油、柴油管线和油气回收装置。

地理位置及周边环境描述:

上海市川沙新市镇E11-04地块, 东至川南奉公路西侧20米防护绿带, 南至E11-02绿化用地边界, 西至E11-02绿化用地边界, 北至E11-05地块边界。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	王磊
审核人	谷丰	项目组成员	朱知博、谢泽陶

现场调查的目的和任务:

目的: 现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料, 与企业进行沟通。

现场调查与检测

任务: 现场实地调查, 资料收集。

结果: 收集资料, 确定检测方案。

现场调查人员: 王磊、朱知博 时间: 2017年3月9日

评价报告完成时间: 2017年4月18日