

上海建筑材料集团水泥有限公司闵行分公司职业病危害现状评价报告

2017-07-25

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海建筑材料集团水泥有限公司闵行分公司职业病危害现状评价报告

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本情况:

2009年,上海建筑材料集团水泥有限公司闵行分公司成立。公司位于上海市闵行区龙吴路4100号,所在地为规划中的工业用地,地理环境较好,区内地势平坦,交通便利,水源充足,用电方便,无不利设施,一年四季通风良好。

上海建筑材料集团水泥有限公司闵行分公司由办公室作为职业安全卫生管理部门,配备了1名专职职业卫生管理人员。公司按照公司制定的职业卫生方面的相关要求建立了职业卫生管理制度,目前各项职业卫生管理制度已经基本完善。

地理位置及周边环境描述:

上海建筑材料集团水泥有限公司闵行分公司位于上海市闵行区龙吴路4100号,所在地为规划中的工业用地,地理环境较好,区内地势平坦,交通便利,水源充足,用电方便,无不利设施,一年四季通风良好。

厂区西侧和南侧为上海港龙吴港务公司码头建筑材料堆场,东侧为黄浦江,北面为上海港龙吴港务公司码头。

厂区由4栋建筑物构成,其中仓储区包括一个水泥筒仓和矿渣粉库,发货区包括一个发货楼,办公区包括一个综合楼。

厂区设有两个出入口,分别位于厂区北部和南部,出入口设有门卫,厂区内道路宽敞,适合车辆通行。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	王磊	报告编制人	刘东晓
审核人	谷丰	项目组成员	邱枫、谢泽陶

第一次现场调查的目的和任务:

目的:现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料,与企业进行沟通。

任务:现场实地调查,资料收集。

结果:收集资料,确定检测方案。

现场调查与检测 现场调查人员:王磊、刘东晓 时间:2016年10月31日

第二次现场检测的目的和任务:

目的:进行现场职业病危害因素检测。

任务:进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写,缺乏资料的补充。

结果:完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员:刘东晓 时间:2016年11月23日

评价报告完成时间:2017年5月11日