

# 博德精细化工（上海）有限公司职业病危害现状评价报告

2017-07-25

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 博德精细化工（上海）有限公司职业病危害现状评价报告

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本概况：

博德精细化工（上海）有限公司成立于2007年12月，厂址位于上海化工区F4-2地块，该地块主要为精细化学品生产基地，环境良好，交通便捷。

博德精细化工（上海）有限公司由EHS部门作为职业安全卫生管理部门，配备了2名专职职业卫生管理人员。公司按照公司制定的职业卫生方面的相关要求建立了职业卫生管理制度，目前各项职业卫生管理制度已经基本完善。

企业生产运营至今，已有防护措施和职业卫生管理制度运行正常，职业健康体检和工作场所职业病危害因素检测得到落实。

本次是用人单位第二次进行职业病危害现状评价，2014年1月，企业委托上海申丰地质新技术应用研究所有限公司进行了第一次职业病危害现状评价。根据企业提供的现状评价报告和对现场的调查情况，自上一次现状评价至今，企业现场针对现状评价中提出的整改建议进行了职业卫生现场整改，职业卫生管理制度得到了有效改善。

地理位置及周边环境描述：

博德精细化工（上海）有限公司位于上海市普工路81号,所在地为规划中的工业用地,地理环境较好,区内地势平坦,交通便利,水源充足,用电方便,一年四季通风良好。

基地东面和南面为3M公司，主要生产化工新材料；西面紧靠目华路，隔目华路西面为化工区中法水务污水处理厂和化工区物流，主要处理化工区内企业的生产废水和生活污水；北面为普工路。厂区四周无居民住宅及学校等敏感单位。

博德精细化工上海有限公司占地面积54057平方米，厂区主要建筑为APP车间，1u b车间办公楼，消防泵房仓库，公辅用房，储罐区，消防水罐，APP及水池，消防废水池及门卫等，总建筑面积4122平方米。

厂区设有两个出入口,位于厂区北部和西部,出入口设有门卫,厂区内道路宽敞,适合车辆通行。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	王磊	报告编制人	刘东晓
审核人	谷丰	项目组成员	韦礼丽、谢泽陶

第一次现场调查的目的和任务：

目的：现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料，与企业进行沟通。

任务：现场实地调查，资料收集。

结果：收集资料，确定检测方案。

现场调查与检测 现场调查人员：王磊、刘东晓 时间：2017年1月4日

第二次现场检测的目的和任务：

目的：进行现场职业病危害因素检测。

任务：进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写，缺乏资料的补充。

结果：完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员：刘东晓 时间：2017年4月18日

评价报告完成时间：2017年5月3日