

阪田油墨（上海）有限公司

2017-07-25

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 阪田油墨（上海）有限公司

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本情况：

阪田油墨（上海）有限公司成立于2002年12月，主要从事水性油墨和溶剂型油墨的生产加工业务，是日本阪田油墨集团在华投资的全资子公司。阪田油墨集团具有100多年的悠久历史，是日本A级上市企业，世界四大油墨供应商之一。该企业2004年由青浦区卫生局卫生监督所竣工验收后，正式投入生产。

公司按照要求设立了管理部作为职业卫生管理部门，配备了职业卫生工作人员，负责职业卫生管理工作，并制定了相应的职业卫生管理制度。

公司2016年积极进行技术改革，于2016年4月取消了甲苯、二甲苯和丁酮的使用，于2016年10月取消了甲醇的使用。

目前企业已按照制订的职业卫生管理制度进行管理，近3年每年委托具有资质的单位进行工作场所职业病危害因素检测，每年委托具有资质的职业健康检查机构对作业人员进行职业健康检查。阪田油墨（上海）有限公司生产至今未发生急慢性职业中毒等职业安全事故。

但企业正常投产以来，未进行过职业病危害现状评价，故本次委托上海赛源环境检测技术有限公司进行职业病危害现状评价。

地理位置及周边环境描述：

阪田油墨（上海）有限公司位于上海市青浦工业园区汇滨路2001号。公司所在用地西侧为先尼科化工(上海)有限公司；南侧为金塑企业集团（上海）有限公司；东侧为汇滨路，路对面为河浜；北侧为新团路，路对面为上海冠生园天厨调味品有限公司。

公司整个厂区大致分为西部、中部和东部。西部厂区为规划用地，目前为空地；中部厂区自北向南布置北门卫、设备和污水处理房、制造A栋、仓库；东部厂区自北向南布置配电房、生产管理栋、储罐区。

根据整个厂区的布局可知，生产区位于厂区北部，辅助生产区位于厂区南部和东南部，非生产区位于厂区东部。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	朱知博
审核人	谷丰	项目组成员	朱知博、戴永光、张靖

第一次现场调查的目的和任务：

目的：现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料，与企业进行沟通。

任务：现场实地调查，资料收集。

结果：收集资料，确定检测方案。

现场调查与检测

现场调查人员：王磊、朱知博 时间：2017年3月3日

第二次现场检测的目的和任务：

目的：进行现场职业病危害因素检测。任务：进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写，缺乏资料的补充。

结果：完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员：朱知博 时间：2017年3月7日

评价报告完成时间：2017年3月23日