

# 上海征宇反光材料有限公司

2017-10-12

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海征宇反光材料有限公司职业病危害现状评价报告

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本概况:

项目注册资金50万人民币元。本项目 位于上海市浦东新区祝桥镇金凤28号，主要医药用特殊胶生产地理位置及周边环境描述:

上海反光材料有限公司位于上海市浦东新区祝桥镇金凤28号。该企业有生产车间、仓库和办公楼及其他辅助用房。厂区南面和西面为河，北面为赫比仓库（非危化品仓库），东面为金凤路。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	杨润明
审核人	谷丰	项目组成员	谢泽陶、曾秋霞

第一次现场调查的目的和任务:

目的: 现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料，与企业进行沟通。

任务: 现场实地调查，资料收集。

结果: 收集资料，确定方案。

现场调查 现场调查人员: 杨润明 时间: 2017年5月4日

第二次现场勘查目的和任务:

目的: 进行现场职业病危害因素检测。任务: 进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写，缺乏资料的补充。

结果: 完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员: 杨润明 时间: 2017年5月8日

评价报告完成时间: 2017年7月30日