

上海菲利华石创科技有限公司

2018-01-15

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海菲利华石创科技有 限公司	联系人	李跃斌
项目名称	上海菲利华石创科技有限公司新厂房装修改造项目		
评价类型	职业病危害预评价报告		
项目地理位置:			

拟建项目位于上海市嘉定区博学路509号，厂区东侧为堰塘港，河流以东为博学路，路以北为上海格林德斯木业有限公司和上海呈欣门窗有限公司；南侧为上海龙应机械制造有限公司；西侧为上海西渥电器有限公司；北侧为上海新台硕金属网有限公司。

项目概况:

本项目建设完成后主要进行石英玻璃的加工生产，主要产品有石英舟、石英炉管、石英镀膜环、石英抛光片等。项目总投资3500万元人民币。

评价范围以拟建的上海菲利华石创科技有限公司使用的工程内容为准，即上海市嘉定区博学路509号1幢生产大楼、液氧站和氢气站

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	曾秋霞
审核人	谷丰	项目组成员	张婧、戴永光
现场调查	--		
职业病危害因素	氟化氢、盐酸、草酸、氢氧化钾、矽尘、噪声、工频电场、高温、电焊弧光		
检测结果	--		

本项目选址、总体布局、生产工艺及设备布局、辅助用室、职业卫生管理等符合职业病防治相关法律、法规、规范和标准的相关要求，职业病危害防护设施和建筑卫生学部分符合职业病防治相关法律、法规、规范和标准的相关要求。

评价结论及建议 在下一步的职业病危害防护设施专项设计和施工设计阶段如能切实的落实本次评价提出的各项建议，项目投产后，认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规的要求，建立健全职业安全卫生管理制度、加强职业病的防治管理，本项目在正常生产情况下，存在的职业病危害因素可以预防和控制。本项目从职业病预防角度考虑基本可行。

专家组评审意见 专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“严重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。

报告完成时间 2017年10月13日