

上海奉星涂料有限公司

2018-01-15

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位 上海奉星涂料有限公司 联系人 刘启洪
项目名称 上海奉星涂料有限公司
评价类型 职业病危害现状评价报告

项目地理位置:

上海市奉贤区奉城经济园区城中路5号

项目概况:

上海奉星涂料有限公司主要进行涂料的生产加工, 年设计生产涂料330吨。

本次评价范围为厂区内办公楼、生产车间、仓库。

评价涉及主要生产设施: 分散机、研磨机等设备。

评价项目组长 郁新森 技术负责人 谷丰
过程控制负责人 张劲智 报告编制人 邱枫
审核人 谷丰 项目组成员 王磊、刘东晓

调查时间: 2017年6月7日

现场调查 调查人员: 邱枫

陪同人员: 刘启洪

职业病危害因素 二氧化钛粉尘、滑石粉尘、其他粉尘、二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、丁醇、噪声

检测结果 化学因素: 全部达标; 浓度超标(超标因素: 无 超标点数: 0)。

物理因素: 全部达标; 强度超标(超标因素: 无 超标点数: 0)。

(1) 用人单位产生的职业病危害因素主要有: 二氧化钛粉尘、滑石粉尘、其他粉尘、二甲苯、乙酸丁酯、环己酮、丁醇、噪声。结合用人单位采取的防毒、防噪、防工频电场等职业病危害防护措施, 以及现场调查和作业场所检测结果可知, 其毒物作业点的浓度和物理因素的强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分: 化学因素》(GBZ2.1-2007)和《工作场所有害因素职业接触限值第2部分: 物理因素》(GBZ2.2-2007)中职业接触限值要求, 设置的防尘防毒设施符合《工业企业设计卫生标准》中的相应要求, 故用人单位采取的防尘防毒、防噪、防工频电场等设施运行有效。

(2) 选址、总体布局、设备布局等符合《工业企业设计卫生标准》中的相应要求。

(3) 个人使用的职业病防护用品及现场员工佩戴情况, 符合职业卫生相关要求。

评价结论及建议

(4) 职业卫生管理: 用人单位的职业卫生管理由安全生产委员负责, 配备兼职的职业卫生管理人员1人, 制定了大部分职业卫生管理制度, 符合职业卫生相关标准要求。

(5) 职业健康监护: 用人单位每年组织接触职业病危害因素人员进行职业健康检查, 但没有覆盖接触职业病危害因素的全部员工, 检查项目覆盖不全面。未进行上岗前及离岗体检。

(6) 辅助用室: 用人单位生产车间的卫生特征分级为3级, 辅助用室的设置能满足作业人员需求。

(7) 警示标识: 用人单位已在生产车间设置警示标识及中文警示说明, 仓库及实验室目前未设置, 不能满足职业卫生要求。

(8) 应急救援: 用人单位制定了应急救援预案, 未设置喷淋洗眼装置、事故通风等应急设施, 不能满足职业卫生要求

专家组评审意见 专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险分类为“严重”, 原则同意《评价报告》的相关内容, 并按专家意见修改后, 形成正式稿。

报告完成时间 2017年11月10日