

上海北青石油有限公司迁建北青加油站项目

2018-01-15

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海北青石油有限公司迁建北青加油站项目

评价类型 安全验收评价

项目基本概况:

迁建北青加油站位于上海市闵行区北青公路1200号号,建设用地面积为2400m²,总建(构)筑物面积为728.92m²(包括一幢二层站房,一座钢结构罩棚和一间垃圾房)。设置5座30m³埋地卧式双层油罐(其中92#汽油2只、95#汽油2只、0#柴油1只)和4台税控双泵四枪加油机。加油站的油罐总容积为135 m³(柴油罐容积可折半计入油罐总容积),等级为二级加油站。

地理位置及周边环境描述:

迁建北青加油站位于上海市闵行区北青公路1200号。站区东面是空地,隔空地为世纪联华华漕店;站区南侧为架空电线、北青公路,路南为在建北青公路高架路和万科红郡2期小区;站区西侧空地,隔空地为一条小河(即双鹤浦);站区北面是一片空地,隔空地为在建楼盘。

评价项目组长 蒋爱玲

技术负责人

张劲智

过程控制负责人 唐江荣

报告编制人

蒋爱玲

审核人 李旭

项目组成员

黄立恒、谷丰

第一次现场调查的目的和任务:

目的:了解项目基本概况,评价单位周边环境,以及防护间距,现场发现问题。

任务:现场实地调查,资料收集。

结果:收集资料,确定方案。

现场调查

现场调查人员:蒋爱玲

时间:2017.5.17

第二次现场勘查目的和任务:

目的:核实现场整改情况,完善评价报告附件资料。

结果:收集补充评价附件资料,单位确认。

现场调查人员:蒋爱玲

时间:2017.7.10

评价报告完成时间:2017.11.22