

上海青浦顺兴机械制造有限公司（上海华发制药机械成套发展有限公司）

2018-04-16

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海青浦顺兴机械制造有限公司（上海华发制药机械成套发展有限公司）		联系人	董顺川			
项目名称	上海青浦顺兴机械制造有限公司（上海华发制药机械成套发展有限公司）						
评价类型	职业病危害现状评价报告						
项目地理位置：							
上海市 青浦区盈秀路199号							
项目概况：	上海青浦顺兴机械制造有限公司（上海华发制药机械成套发展有限公司）主要进行机械零部件的加工生产。						
本次评价范围包括：厂区内办公楼、2号生产车间、5号生产车间、4号生产车间。							
评价涉及主要生产设施：电焊机、碰焊机、切割机、钻床、激光切割机、折弯机等设备。							
评价项目组长					郁新森	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	邱枫				
审核人	谷丰	项目组成员	韦礼丽、曾秋霞				
	调查时间：2017年12月1日						
现场调查	调查人员：邱枫						
	陪同人员：董顺川						
职业病危害因素	氧化铁粉尘、金属粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、铝合金粉尘、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化氮、二氧化氮、噪声、工频电场、一氧化碳、二氧化碳、电焊弧光、激光						
检测结果	化学因素：√全部达标；□浓度超标（超标因素： 无 超标点数：0）。 物理因素：√全部达标；□强度超标（超标因素： 无 超标点数：0）。 本项目（用人单位）职业病危害风险属于较重。（1）设置的防尘防毒设施符合《工业企业设计卫生标准》中的相应要求，故用人单位采取的防尘防毒、防噪等设施运行有效。 （2）选址、总体布局、设备布局等部分符合《工业企业设计卫生标准》中的相应要求。 （3）个人使用的职业病防护用品及现场员工佩戴情况，符合职业卫生相关要求。 （4）职业卫生管理：用人单位的职业卫生管理由后勤部负责，配备兼职的职业卫生管理人员1人，制定了大部分职业卫生管理制度，部分符合职业卫生相关标准要求。 （5）职业健康监护：用人单位每年组织接触职业病危害因素人员进行职业健康检查，检查项目覆盖不全面。未进行上岗前及离岗体检。 （6）辅助用室：用人单位生产车间的卫生特征分级为3级，辅助用室满足职业卫生要求。 （7）警示标识：用人单位已在生产车间设置部分警示标识及中文警示说明，2号生产车间折弯机操作位、5号生产车间钻床操作位、切割操作位未设置警示标识，部分符合职业卫生要求。 （8）应急救援：用人单位应急救援方面部分符合职业卫生要求。						
评价结论及建议	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“较重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。						
专家组评审意见							
报告完成时间	2018年3月16日						