

# 上海颢露环保设备有限公司

2018-07-19

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海颢露环保设备有限公司	联系人	陈红芳
项目名称	上海颢露环保设备有限公司改扩建厂房项目		
评价类型	职业病危害预评价报告		
项目地理位置:	上海市青浦区鹤辉路501号		
项目概况:	生产规模: 年产太阳能电动清洁车6800台 投资规模: 850万元人民币		
评价项目组长	郁新森	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	韦礼丽
审核人	谷丰	项目组成员	刘东晓、邱枫
现场调查	--		
职业病危害因素	噪声、工频电场、金属烟尘、电焊弧光、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、锰及其无机化合物(按MnO <sub>2</sub> 计)、镍及其无机化合物(按Ni计)、铝尘、钢材粉尘、砂轮磨尘、三氧化铬(以Cr计)		
检测结果	--		
评价结论及建议	本项目(用人单位)职业病危害风险属于较重。通过本项目各方面资料的综合分析,可以认为:本项目选址、总体布局符合职业卫生要求。、拟采取的防护措施部分符合职业卫生要求。 拟建项目如能采取本评价报告所提的防护措施和建议,建立健全职业安全卫生管理制度、加强职业病的防治管理,那么拟建项目能满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。		
专家组评审意见	专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险分类为“较重”,原则同意《评价报告》的相关内容,并按专家意见修改后,形成正式稿。		
报告完成时间	2018年5月2日		