

上海青浦白鹤污水处理有限公司

2018-07-19

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海青浦白鹤污水处理有限公司	联系人	姚静
项目名称	上海青浦白鹤污水处理有限公司白鹤污水处理厂升级改造工程		
评价类型	职业病危害控制效果评价报告		
项目地理位置:	青浦区白鹤镇胜新村738号。东至周公路, 西至油墩港, 南至中心河, 北至农田。		
项目概况:	提标改造后工程规模为20000m ³ /d		
评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	王磊
审核人	谷丰	项目组成员	张靖、邱枫
现场调查	调查时间: 2018年3月23日 调查人员: 王磊 陪同人员: 姚静		
职业病危害因素	氨、硫化氢、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、聚丙烯酰胺粉尘、噪声、紫外线、工频电场。		
检测结果	化学因素: <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 浓度超标 (超标因素: 无 超标点数: 0)。 物理因素: <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 强度超标 (超标因素: 无 超标点数: 0)。		
评价结论及建议	本项目为职业病危害较重项目, 本次于2018年3月对上海青浦白鹤污水处理有限公司白鹤污水处理厂升级改造工程项目的试运行生产作业情况进行了卫生学调查和现场检测。 通过现场调查及综合分析, 该项目选址、总体布局、辅助用室、采取的防护措施、个人防护用品及应急救援设施符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规和标准的相关要求。其中超滤车间北侧加药区域存在通风不良的情况, 该项目建筑设计卫生方面部分符合要求。 职业卫生管理方面, 配置了专职的职业卫生管理人员, 建立了各项职业卫生管理制度, 负责厂区内日常职业卫生管理工作。其中反硝化生物滤池未设置职业病危害警示标识; 另外未针对外包内做可能发生的危害事故制定相应应急救援预案和协同救援方案; 未积极开展员工体检复查工作, 因此该项目职业卫生管理方面部分符合要求。 本建设项目如切实落实本报告中提出的相关建议, 进一步完善职业卫生危害防护措施和职业卫生管理制度, 则本建设项目可满足职业病防护设施竣工验收的条件。		
专家组评审意见	专家组同意该建设项目为职业病危害风险分类为“较重”, 原则同意《评价报告》的相关内容, 并按专家意见修改后, 形成正式稿。		
报告完成时间	2018年5月3日		