上海东梁石化有限公司

2018-07-19

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海东梁石化有限公司	联系人	刘建华
项目名称	上海东梁石化有限公司东梁加油站改造项目		
评价类型	职业病危害预评价报告		
而且抽理位置。			

项目地理位置:

上海市杨浦区许昌路1228号。

项目概况:

原加油站占地面积1300平方米,罩棚面积280平方米,站房建筑面积363.02平方米,加油岛2座,双枪加油机2台,四枪加油机2台,埋地20立方米四座(2座汽油、2座柴油)。本次将站内的原2座柴油罐更改为汽油罐,将原来的单层罐体更改为双层罐体。

王磊	技术负责人	谷丰
张劲智	报告编制人	王磊
谷丰	项目组成员	张靖、谢泽陶
苯、甲苯、二甲苯、正己烷、噪声		
综合分析,可以认为: 业卫生要求。在下一步 段,如该公司能切实的 业安全卫生管理制度、	该项目选址、总体布局、 的职业病危害防护设施专 落实本次评价提出的各项 加强职业病的防治管理,	拟采取的防护措施符合职 可设计中和施工设计阶 顶建议,投产后建立健全职 那么,该项目在正常生产
2018年5月31日		
	一张	张劲智 报告编制人 谷丰 项目组成员 苯、甲苯、二甲苯、正己烷、噪声 本项目(用人单位)职业病危害风险属于一般。综合分析,可以认为:该项目选城上、总体布局、业卫生要求。在下一步的职业病危害防护设施专段,安全卫生管理制度、加强职业病的防治管理,情况下,存在的职业病危害因素可以预防和控制度考虑基本可行。 专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险《评价报告》的相关内容,并按专家意见修改后