

# 上海攀枝花机械制造有限公司职业病危害现状评价报告

2019-11-12

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海攀枝花机械制造有限公司职业病危害现状评价报告		
评价类型	职业病危害现状评价报告		
项目基本情况:	<p>上海攀枝花机械制造有限公司 位于崇明工业园区三沙洪路898号,属于职业病危害较重的用人单位。</p> <p>全厂现有职工116人,其中具有中高级技术职称人员25名。厂区总面积38000平方米,拥有标准厂房19800平方米。</p> <p>公司设备齐全,拥有德国进口Φ160,Φ130数控镗床多台,CAK6161D数控车床,2.5m*4m定梁数控龙门铣,T68数显镗床多台,1.6m、3m立车,2m*6m龙门刨,1.5*6m导轨磨床,C61125*8m车床,C6110车床多台,多头数控切割机,气体保护焊机,测试手段先进,是崇明大型机械设备制造的重点企业。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>上海攀枝花机械制造有限公司位于上海市崇明区城桥镇三沙洪路898号,所在地为规划中的工业用地,地理环境较好,区内地势平坦,交通便利,水源充足,用电方便,一年四季通风良好。</p> <p>厂区东面为西引河、南面为工厂、西面为工厂、北面为三沙洪路,厂区主入口为北面。</p> <p>厂区呈矩形,主要建筑功能区包括:钢构厂房、办公楼、餐厅和宿舍等。</p> <p>厂区设有一个出入口,位于厂区北侧。厂区内道路宽敞,适合车辆通行。</p>		
评价项目组长	戴永光	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	戴永光	报告编制人	刘东晓
审核人	谷丰	项目组成员	韦礼丽、谢泽陶
现场调查与检测	<p>第一次现场调查的目的和任务:</p> <p>目的:现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料,与企业进行沟通。</p> <p>任务:现场实地调查,资料收集。</p> <p>结果:收集资料,确定检测方案。</p> <p>现场调查人员:戴永光、刘东晓 时间:2018年7月29日</p>		
	<p>第二次现场检测的目的和任务:</p> <p>目的:进行现场职业病危害因素检测。</p> <p>任务:进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写,缺乏资料的补充。</p> <p>结果:完成职业病危害因素检测、现场调查表。</p> <p>现场调查人员:刘东晓 时间:2018年8月8日</p>		
评价报告完成时间:2019年1月24日			