

上海新业锅炉高科技有限公司职业病危害现状评价报告

2019-11-12

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海新业锅炉高科技有限公司职业病危害现状评价报告		
评价类型	职业病危害现状评价报告		
项目基本情况:	<p>上海新业锅炉高科技有限公司成立于1980年,坐落于上海市崇明工业园区,占地68000平方米,建筑面积40000多平方米,公司员工350人,其中高、中级工程师和技术人员150多人。公司设备先进,如数控卷板机、数控切割机、数控液压机、自动埋弧焊机、热丝接管自动焊机、MAG膜式壁自动生产线、钢材预处理流水线、德国斯派克直读光谱仪等。</p> <p>公司持有A级锅炉制造许可证,1级锅炉安装、改造、维修许可证,A1、A2级压力容器制造许可证,GC2压力管道设计和安装许可证,并持有美国机械工程师协会ASME“S”、“U”证书及钢印。</p> <p>公司主要生产节能环保型燃油燃气锅炉、角管式燃煤锅炉、生物质特种燃料锅炉、垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、有机热载体锅炉、水煤浆锅炉、电热锅炉和压力容器等产品。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>上海新业锅炉高科技有限公司位于上海市崇明区城桥镇西门路689号,所在地为规划中的工业用地,地理环境较好,区内地势平坦,交通便利,水源充足,用电方便,一年四季通风良好。</p> <p>基地东面为官山路,路对面为上海嘉仕久企业发展有限公司;西面为上海景博厨房用具有限公司;南面为西门路,路对面为居民区;北面为西引路,路对面为上海洪宝不锈钢制品有限公司。</p> <p>厂区呈梯形,建筑物共计5幢,包括3幢生产车间、2幢办公楼。其中3幢生产车间呈“品”字布置在厂区北部,2幢办公楼按功能分别分布于厂区西部和西南部。</p> <p>厂区设有三个出入口,分别位于厂区东侧、南侧和西侧,西侧和南侧出入口设有门卫,东侧出入口常年关闭。厂区内道路宽敞,适合车辆通行。</p>		
评价项目组长	戴永光	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	戴永光	报告编制人	刘东晓
审核人	谷丰	项目组成员	韦礼丽、谢泽陶
现场调查与检测	<p>第一次现场调查的目的和任务:</p> <p>目的:现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料,与企业进行沟通。</p> <p>任务:现场实地调查,资料收集。</p> <p>结果:收集资料,确定检测方案。</p> <p>现场调查人员:戴永光、刘东晓 时间:2018年7月29日</p>		
	<p>第二次现场检测的目的和任务:</p> <p>目的:进行现场职业病危害因素检测。</p> <p>任务:进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写,缺乏资料的补充。</p> <p>结果:完成职业病危害因素检测、现场调查表。</p> <p>现场调查人员:刘东晓 时间:2018年8月15日</p>		
评价报告完成时间:2019年5月16日			