

青浦北青公路加油站改造项目安全预评价

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称	青浦北青公路加油站改造项目		
评价类型	预评价		
<p>项目中国石化销售有限公司上海石油分公司青浦北青公路加油站（简称北青公路加油站），是一家专业销售成品油（汽油、柴油）的加油站，成立于2009年7月9号。加油站位于上海市青浦区北青公路8928号院内（该区域不属于上海市饮用水水源二级保护区），站区总面积约2283m²，建筑面积约317m²（包含罩棚投影面积225m²）。北青公路加油站已于2008年11月17日与上海香花商业经营部签署资产租赁合同。北青公路加油站拟将4只单层埋地油罐（20m³汽油罐2只、30m³柴油罐1只、20m³柴油罐1只）更换为SF双层埋地油罐，拆除原有单层油罐，加油管道改为复合管，本次改造其油罐的罐容不变、罐数不变，油罐的位置发生变化（分布在站区东侧和西侧的油罐均集中布置于站房西侧），同时对相关的管道、电气线路进行更新改造，改造后加油站等级（三级站）不变。</p>			
<p>地理位置及周边环境描述：</p> <p>北青公路加油站位于上海市青浦区北青公路8928号院内，为三级加油站，设有二级油气回收系统。站区东侧、西侧、和北侧均设有围墙与站外区域分隔，东面是辅助用房、青浦区税务局第十二税务所，西面为商铺、上海市交通安全教育学校青浦分校（办公楼），南面是北青公路，对面是商铺，北侧是上海市交通安全教育学校青浦分校（青浦区驾驶员教育中心），加油站南侧有架空电力线以及架空通信线。</p>			
评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	冯秀龙	报告编制人	陈校忠
			李润东 李纪云
审核人	高静	项目组成员	陈校忠
			李润东 李纪云
现场勘查	<p>第一次现场勘查的目的和任务：</p> <p>勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通。</p> <p>勘查人员：高雨佳、张劲智 时间：2018年10月9日</p>		
	<p>第二次现场勘查的目的和任务：</p> <p>针对内部专家评审时提出的修改意见与企业进行沟通。</p> <p>勘查人员：高雨佳、张劲智 时间：2018年12月10日</p>		
	<p>第三次现场勘查的目的和任务：</p> <p>针对第三方专家评审时提出的修改意见与企业进行沟通。</p> <p>勘查人员：高雨佳、张劲智 时间：2019年2月10日</p>		
评价报告完成时间：		2019年3月	