

上海宝山月浦加油站经营许可证（加油站）延期安全现状评价

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海宝山月浦加油站		
评价类型	经营许可证（加油站）延期安全现状评价		
项目基本情况:	<p>上海宝山月浦加油站是一家专业销售成品油（汽油、柴油）的加油站（以下简称：“月浦加油站”），成立于1993年6月5日，隶属于中海油销售上海有限公司。加油站位于上海市宝山区月罗路218号2号楼101室，站区总面积3430 m²，站房面积85.91m²。加油站现有员工14人，其中专职管理人员1人。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>月浦加油站在蕴川公路上设有车辆入口，加油车辆从蕴川公路东侧进口处入加油站，加油结束，从月罗公路北侧出口处出加油站。加油站东侧为上海吉人耐火材料有限公司，南侧为办公用房，西侧为蕴川公路和架空电力线，北侧为月罗公路和架空电力线。</p>		
评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	冯秀龙	报告编制人	陈校忠
			李润东 李纪云
审核人	高静	项目组成员	陈校忠
			李润东 李纪云
现场勘查	<p>第一次现场勘查的目的和任务:</p> <p>目的: 企业申请经营许可证延期换证, 对加油站的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。</p> <p>任务: 勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通, 并提出整改意见。</p> <p>勘查人员: 高雨佳、谢建锋、张劲智 日期: 2019年3月2日</p>		
	<p>第二次现场勘查的目的和任务:</p> <p>目的: 企业申请经营许可证延期换证, 是否满足安全生产条件。</p> <p>任务: 对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。</p> <p>勘查人员: 高雨佳、谢建锋、张劲智 日期: 2019年4月16日</p>		
评价报告完成时间: 2019年5月			