

上海东梁石化有限公司柴油罐改汽油罐改造项目安全验收评价

2019-11-14

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海东梁石化有限公司柴油罐改汽油罐改造项目		
评价类型	安全验收评价		
项目基本情况:	<p>上海东梁石化有限公司位于上海市杨浦区许昌路1228号，站区占地总面积为 1300m²。站房建筑面积381.38m²（2层）连体库房75.34m²(1层)，加油棚建筑面积272m²。设置4座20m³埋地卧式双层油罐（其中92#汽油1只、95#汽油1只、柴油罐2只）和4台税控双泵四枪加油机。加油站的油罐总容积为60 m³（柴油罐容积可折半计入油罐总容积），原等级为三级加油站。加油站自2016年对四只罐双层罐改造后，两只柴油罐一直为水封状态，加油站申请将两只柴油罐在不改变罐体位置和容积的基础上改为汽油储罐，改造后加油站油罐总容积为80 m³，加油站等级仍为三级加油站。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>加油站站区东面、南面设2.2m高实体围墙，站区东面围墙距泰鸿商务楼（七层高，总建筑面积超5000m²的居住建筑，二类保护物）5.2m；站区南面围墙距格林豪泰酒店（四层高，总建筑面积超5000m²的居住建筑，二类保护物）18m；东南为泰鸿苑小区（六层高，总建筑面积超5000m²的居住建筑，二类保护物）；站区西面与许昌路相接，设单层彩钢板围墙将许昌路及人行道隔离；站区北面与周家嘴路相接，设灌木花坛和单层彩钢板围墙与周家嘴路隔离，围墙高度2.2m，灌木围栏宽度2m。单层彩钢板围墙为市政施工方设置，待施工结束拆除后，由东梁加油站改建为2.2m实体围墙。</p>		
评价项目组长	阎水红	技术负责人	丁强
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	阎水红
审核人	陈校忠	项目组成员	蒋爱玲、吴婷婷
现场调查	<p>第一次现场调查的目的和任务:</p> <p>目的: 了解项目基本情况, 评价单位周边环境, 以及防护间距, 现场发现问题。</p> <p>任务: 现场实地调查, 资料收集。</p> <p>结果: 收集资料, 确定方案。</p> <p>现场调查人员: 阎水红 时间: 2018.10.28</p>		
	<p>第二次现场勘查目的和任务:</p> <p>目的: 核实现场整改情况, 完善评价报告附件资料。</p> <p>结果: 收集补充评价附件资料, 单位确认。</p> <p>现场调查人员: 阎水红 时间: 2018.12.26</p>		
评价报告完成时间: 2019.2.26			