

# 上海申马加油站有限公司经营许可证（加油站）延期安全现状评价

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海申马加油站有限公司		
评价类型	经营许可证（加油站）延期安全现状评价		
项目基本情况：			
<p>加油站位于嘉定区马陆镇沪宜公路2000号，站区总面积约1034m<sup>2</sup>，建筑面积约110.7m<sup>2</sup>；现有员工11人，其中专职安全管理员1人。申马加油站于2015年至2016年期间实施了油罐及相关安全设施改造工程，将单层罐更换为双层罐，该工程通过了“三同时”审查及安全验收，于2016年3月取得建筑工程消防验收意见书（沪公消验[2016]第0066号），并于2016年4月办理了《危险化学品经营许可证》延期换证，现持有《危险化学品经营许可证》沪（嘉）安监管危经许[2019]200078（J），有效期至2019年4月21日；持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第SH6140497号），有效期至2020年8月25日。</p>			
地理位置及周边环境描述：			
<p>“申马加油站位于上海市嘉定区沪宜公路2000，为三级加油站，设有三级油气回收系统。站区北侧实体围墙外是马陆建筑安装有限公司的办公室（三类保护物）、通信发射塔（三类保护物）；西侧是沪宜公路，沪宜公路对面是马陆小学（重要公共建筑物）；东侧是燊郎机电厂房（丙类厂房）；南侧是聪杰玻璃厂的厂房（丙类厂房）。</p>			
评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	冯秀龙	报告编制人	陈校忠 李润东 李纪云
审核人	高静	项目组成员	陈校忠 李润东 李纪云
现场勘查	<p>第一次现场勘查的目的和任务：</p> <p>目的：企业申请经营许可证延期换证，对加油站的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。</p> <p>任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。</p> <p>勘查人员：高雨佳、张劲智      日期：2018年11月19日</p>		
	<p>第二次现场勘查的目的和任务：</p> <p>目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。</p> <p>任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。</p> <p>勘查人员：高雨佳、张劲智      日期：2018年12月26日</p>		
评价报告完成时间：2019年3月			