

上海东梁石化有限公司危险化学品换证经营安全现状评价

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海东梁石化有限公司危险化学品换证经营安全现状评价项目		
评价类型	安全现状评价		
项目基本情况:	<p>上海东梁石化有限公司位于上海市杨浦区许昌路1228号,站区占地总面积为1300m²。站房建筑面积381.38m²(2层)连体库房75.34m²(1层),加油棚建筑面积272m²。设置4座20m³埋地卧式双层油罐(其中92#汽油2只、95#汽油1只、98#汽油1只)和4台税控双泵四枪加油机。加油站的油罐总容积为80 m³(柴油罐容积可折半计入油罐总容积),等级为三级加油站。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>加油站站区东面、南面设2.2m高实体围墙,站区东面围墙距泰鸿商务楼(七层高,总建筑面积超5000m²的居住建筑,二类保护物)5.2m;站区南面围墙距格林豪泰酒店(四层高,总建筑面积超5000m²的居住建筑,二类保护物)18m;东南为泰鸿苑小区(六层高,总建筑面积超5000m²的居住建筑,二类保护物);站区西面与许昌路相接,设单层彩钢板围墙将许昌路及人行道隔离;站区北面与周家嘴路相接,设灌木花坛和单层彩钢板围墙与周家嘴路隔离,围墙高度2.2m,灌木围栏宽度2m。单层彩钢板围墙为市政施工方设置,待施工结束拆除后,由东梁加油站改建为2.2m实体围墙。</p>		
评价项目组长	阎水红	技术负责人	丁强
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	阎水红
审核人	陈校忠	项目组成员	蒋爱玲、李满熙、吴婷婷
现场调查	<p>第一次现场调查的目的和任务:</p> <p>目的:了解项目基本情况,评价单位周边环境,以及防护间距,现场发现问题。</p> <p>任务:现场实地调查,资料收集。</p> <p>结果:收集资料,确定方案。</p> <p>现场调查人员:阎水红 时间:2019.5.13</p>		
	<p>第二次现场勘查目的和任务:</p> <p>目的:核实现场整改情况,完善评价报告附件资料。</p> <p>结果:收集补充评价附件资料,单位确认。</p> <p>现场调查人员:阎水红 时间:2019.7.16</p>		
评价报告完成时间:2019.9.10			