

# 中化道达尔油品有限公司上海盐仓加油站危险化学品换证经营安全现状评价

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	中化道达尔油品有限公司上海盐仓加油站危险化学品换证经营安全现状评价项目		
评价类型	安全现状评价		
项目基本情况:	<p>中化道达尔油品有限公司上海盐仓加油站位于上海市祝桥镇川南奉公路（现路名:南祝路）5615号，站区占地总面积为3570 m<sup>2</sup>。利用租赁储存设施（埋地储罐）从事零售油品业务。总建(构)筑物面积为316.84m<sup>2</sup>（包括一幢站房(便利店，配电间，办公室)、一座钢结构罩棚、一间仓库及两间辅房）。设置4座50m<sup>3</sup>埋地卧式双层油罐（其中92#汽油2只、95#汽油1只、0#柴油1只）和4台税控双泵四枪加油机。加油站的油罐总容积为175 m<sup>3</sup>（柴油罐容积可折半计入油罐总容积），等级为一级加油站。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>盐仓加油站位于上海市祝桥镇川南奉公路（现路名南祝路）5615号，处于外环线外。加油站出入口设置在西面，从川南奉公路由南端入口进入加油站，北端出口出加油站进入川南奉公路；其余东、南、北三面均设置了2.5m高的实体围墙。加油站东边是荒地，荒地东面是上海南一汽车工具制造有限公司，东边围墙上方有一路通信线；南临居民区（总建筑面积超过5000m<sup>2</sup>的居住建筑，一层是商业网点，为二类保护物），南边围墙外有一路架空电力线；加油站西边为川南奉公路（现路名南祝路），属主干路；加油站北边围墙外为上海特虹物流设备厂和上海祥赞服装制衣厂。</p>		
评价项目组长	阎水红	技术负责人	丁强
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	阎水红
审核人	陈校忠	项目组成员	蒋爱玲、陈其俊、吴婷婷
现场调查	<p>第一次现场调查的目的和任务:</p> <p>目的：了解项目基本情况，评价单位周边环境，以及防护间距,现场发现问题。</p> <p>任务：现场实地调查，资料收集。</p> <p>结果：收集资料，确定方案。</p> <p>现场调查人员：阎水红                      时间：2019.7.12</p>		
	<p>第二次现场勘查目的和任务:</p> <p>目的：核实现场整改情况，完善评价报告附件资料。</p> <p>结果：收集补充评价附件资料，单位确认。</p> <p>现场调查人员：阎水红                      时间：2019.8.10</p>		
评价报告完成时间：2019.9.16			