

中海油销售上海有限公司龙水南路加油站经营许可证（加油站）延期安全现状评价

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

| | | | |
|--|---|-------|-------------------|
| 评价项目名称 | 中海油销售上海有限公司龙水南路加油站 | | |
| 评价类型 | 经营许可证（加油站）延期安全现状评价 | | |
| 项目基本情况： 中海油销售上海有限公司龙水南路加油站是一家专业销售成品油（汽油、柴油）的加油站（以下简称：“龙水南路加油站”），隶属于中海油销售上海有限公司,于2015年租赁上海龙宛实业有限公司场地进行运营，当时名称为中海油销售上海公司龙水南路加油站，2016年变更为现有名称（有变更核准证明）。加油站位于上海市徐汇区龙水南路112号，站区占地面积约1020m ² ，站房面积163.83m ² ，有4个30m ³ 的埋地双层储罐（3个汽油、1个柴油），加油站现有员工9人，其中专职管理人员1人。 | | | |
| 地理位置及周边环境描述： 龙水南路加油站位于徐汇区龙水南路112号，加油站在龙水南路上设有1个出口（东侧的）及1个进口（西侧的）。加油站东侧和南侧均为上海中油云峰石油仓储公司（汇龙油库），西侧为云锦路，北侧为龙水南路和架空电力线。 | | | |
| 评价项目组长 | 高雨佳 | 技术负责人 | 张劲智 |
| 过程控制负责人 | 冯秀龙 | 报告编制人 | 陈校忠 |
| | | | 李润东 李纪云 |
| 审核人 | 高静 | 项目组成员 | 陈校忠 李润东 李纪云 |
| 现场勘查 | 第一次现场勘查的目的和任务： 目的：企业申请经营许可证延期换证，对加油站的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。 任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。 勘查人员：高雨佳、谢建锋、张劲智、顾佩聪 日期：2019年1月25日 | | |
| | 第二次现场勘查的目的和任务： 目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。 任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。 勘查人员：高雨佳、谢建锋、张劲智、顾佩聪 日期：2019年2月15日 | | |
| 评价报告完成时间：2019年3月 | | | |