

嘉定东门加油站经营许可证（加油站）延期安全现状评价

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称	嘉定东门加油站		
评价类型	经营许可证（加油站）延期安全现状评价		
项目基本情况:	<p>嘉定东门加油站（以下简称东门加油站），该公司坐落于嘉定区嘉罗公路1286号，持有《危险化学品经营许可证》（证书编号：沪安监管危经许[2017]201687(J)，有效期至2019年3月31日）以及《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第SH3140517号），有效期至2020年8月25日。“东门加油站”是一家专业销售成品油（汽油、柴油）的加油站，该加油站房产证上面积为30926 m²，实际加油站使用的总面积经过实际测量约2149m²，站房建筑面积95.5 m²，该加油站房产证上的权利人为上海嘉定新城污水处理厂。该加油站是嘉定东门加油站的上级主管单位中海油销售上海公司和上海嘉定新城污水处理厂联营的国有联营企业，有联营合作协议。加油站现有员工14人，包含安全主要负责人1人，专职安全管理员1人。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>“东门加油站”位于嘉定区嘉罗公路1286号，处于外环线外，站区基本呈长方形，加油站东侧是上海嘉定新城污水厂，南侧为站外建筑（办公房），西南侧为废品收购站，西侧为汽车洗车服务（已停用），西北侧为摩托车维修部，北侧为嘉罗公路，在北侧嘉罗公路边上有一排架空电力线，该站为二级加油站。加油站在嘉罗公路上设有车辆进、出口各一个。</p>		
评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	冯秀龙	报告编制人	陈校忠 李润东 李纪云
审核人	高静	项目组成员	陈校忠 李润东 李纪云
现场勘查	<p>第一次现场勘查的目的和任务： 目的：企业申请经营许可证延期换证，对加油站的储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。 任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。 勘查人员：高雨佳、谢建锋、张劲智 日期：2019年3月2日</p> <p>第二次现场勘查的目的和任务： 目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。 任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。 勘查人员：高雨佳、谢建锋、张劲智 日期：2019年4月1日</p>		
评价报告完成时间:	2019年4月		