

中化道达尔油品有限公司上海周家嘴路加油站危险化学品经营 安全现状评价

2020-01-26

项目概况	项目名称					中化道达尔油品有限公司上海周家嘴路加油站危险化学品经营 安全现状评价				
	项目地址					上海市杨浦区周家嘴路2801号				
	项目所属行业		批发和零售业		评价类型		现状			
	存在的主要危险有害因素如下：火灾爆炸、中毒和窒息、其他爆炸、车辆伤害、触电、其他伤害、高处坠落、物体打击等。									
	企业名称	中化道达尔油品有限公司上海周家嘴路加油站								
	加油站地址	上海市杨浦区周家嘴路2801号		电话	021-35322692		邮编	200093		
	经济类型	国有经济（） 集体经济（） 私有经济（） 外商经济（） 有限责任制（√）								
	企业类别	有限责任公司分公司（中外合资）								
	成立日期	2011年								
	法人代表	徐迪		加油站职工人数	21（不含法人）					
	主要负责人 (培训证书编号)	徐迪 450305197610150970701		安全管理人员 (培训证书编号)	胡俊伟 4130261988040858710903					
	产权或规划许可	房地产登记证明号：沪房地杨字（1997）006881号		性质	自有□ 租赁√					
	可用占地面积（m2）	2031		站房面积（m2）	180					
	登记机关	上海市工商行政管理局		营业、倒班情况	全年24小营业，4班2运转					
	经营品种	汽油（92#）、汽油（95#）								
	汽油储罐总储存容积（m3）	90								
	注册资本（人民币）	47216万元		固定资产	175万元	上年销售额		9800万元		
	是否构成重大危险源	是□ 否√								
	建筑物消防验收或安全检查文件	建筑工程消防验收意见书：[1998]杨公消（建验）字第51号。								
	地理位置	内环线内（√）；内中环线之间（）；中外环线之间（）；外环线外（）								
评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司									
机构资质	APJ-（沪）-004		资质有效期至		2024年11月24日					
证书号										
项目组组长	陈其俊		110000000200085		机械设计与制造					

项目 组 情 况	项目组成员	闫水红	180000000200406	化学工程
		吴婷婷	1700000000300662	环境工程
	技术负责人	丁强	过程控制负责人	唐江荣
	报告编制人	陈其俊	报告审核人	陈校忠
	现场勘验人员	陈其俊、闫水红		
	现场勘验时间	2019.10	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价 现 场				
	评价结论	<p>项目评价组认为：该加油站安全生产条件符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）和《危险化学品经营许可证管理办法》（原安全生产监督管理总局令第55号，2015修订）等法规、标准规定的经营条件，安全评价结论为“符合安全要求”。</p>		
审批 结 果	审批部门	杨浦区应急管理局	审批通过时间	2020年1月16日