

# 东来涂料技术（上海）股份有限公司安全生产许可证换证项目

2020-05-25

上海赛源环境检测技术有限公司

## 安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称	东来涂料技术（上海）股份有限公司安全生产许可证换证项目		
评价类型	安全现状评价		
项目基本情况:	<p>东来涂料技术（上海）股份有限公司成立于2005年4月20日，位于上海市嘉定工业区新和路1221号。公司生产油性及水性涂料，其中油性涂料（环氧树脂涂料、纤维素涂料、聚氨酯树脂涂料、丙烯酸酯类树脂涂料、氨基树脂涂料、7110甲聚氨酯固化剂、环氧漆固化剂、涂料用稀释剂）属于危险化学品目录中的“含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]”，生产能力为23740吨/年；水性涂料（不属于危险化学品）生产能力为2000吨/年。公司占地面积为33333m<sup>2</sup>，建筑面积为21786.94m<sup>2</sup>；主要生产设备为分散机、搅拌机、砂磨机、过滤包装机搅拌机、色母釜及储罐等公司于2008年2月首次取得危险化学品安全生产许可证，并分别于2011年、2014年和2017年通过延期换证申请取得安全生产许可证（编号：沪WH安许证字[2017]0113；有效期2017.02.07-2020.02.06）。</p> <p>地理位置及周边环境描述：东来涂料技术（上海）股份有限公司东面是新和路，南面是安川首钢机器人有限公司上海分公司，西面为工业区空置地，北面是兴顺路。公司周围由围墙与外界分隔，主入口设在新和路上，次入口设在兴顺路上。公司内主要建筑物以厂区中间南北走向的主通道为界分两列布置，其中东侧一列自北向南设置了配电间、丁类厂房、成品仓库、乙类厂房、原料仓库和研发楼；西侧一列自北向南设置了乙类仓库、甲类厂房、甲类仓库、甲类罐区和消防事故水收集池。各建筑物周围由道路相连接，发生火灾或其他事故时，消防车辆和其他车辆可直接进出厂区。</p>		
评价项目组长	陈校忠	技术负责人	丁强
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	陈校忠
审核人	蒋爱玲	项目组成员	吴婷婷、韦礼丽
现场勘查	<p>第一次现场勘查的目的和任务： 勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。 现场勘查人员：陈校忠、吴婷婷、韦礼丽 时间：2019年07月16日</p> <p>第二次现场勘查的目的和任务： 对整改情况进行复查。 现场勘查人员：陈校忠、吴婷婷、韦礼丽 时间：2019年10月14日</p>		
评价报告完成时间:	2019年12月10日		