

# 上海龙宛实业有限公司吴中路加油站原址迁建项目职业病危害控制效果评价报告

2020-05-29

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

用人单位	上海龙宛实业有限公司	联系人	叶阳
项目名称	上海龙宛实业有限公司吴中路加油站原址迁建项目		
评价类型	职业病危害控制效果评价报告		
项目地理位置	上海市闵行区七宝镇0682街坊P1宗地，吴中路2006号		
项目概况	<p>上海龙宛实业有限公司位于上海市闵行区漕宝路1999号，注册资本150万元，主要经营运输、装卸，起重、堆存，汽车各级保养，小修，汽油、柴油（公司系统内加油站调拨、销售）。</p> <p>该公司原建于闵行区七宝镇0682街坊P1宗地的加油站因不能满足当前加油业务的需要，原址拆除重建，以便于更好地提供加油服务。</p>		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈其俊
过程控制负责人	谷丰	报告编制人	王磊
审核人	陈其俊	项目组成员	高一鸣、张靖
现场调查	调查时间：2019年11月25日 调查人员：王磊 陪同人员：叶阳		
职业病危害因素	苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、正己烷、噪声		
检测结果	化学因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 浓度超标（超标因素：无 超标点数：0）。 物理因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 强度超标（超标因素：无 超标点数：0）。		
评价结论及建议	<p>通过现场调查及综合分析，该项目选址、总体布局、建设卫生设计、辅助用房、采取的防护措施、个人防护用品及应急救援设施符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规和标准的相关要求。</p> <p>职业卫生管理方面，配置了专职的职业卫生管理人员，建立了各项职业卫生管理制度，负责站内日常职业卫生管理工作。加油站内未设职业卫生公告栏，未按规定正确设置警示标识，该项目职业卫生管理方面部分符合要求。</p> <p>该项目工作场所产生的各类职业病危害因素有：苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、正己烷、柴油、噪声。通过检测，该公司岗位中存在的物理和化学危害因素浓度（强度）均低于卫生限值，符合职业卫生要求。</p>		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“一般”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2020年1月21日		