

中化道达尔油品有限公司上海第三加油站柴油罐改汽油罐改造项目安全预评价

2020-08-03

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	中化道达尔油品有限公司上海第三加油站柴油罐改汽油罐改造项目		
评价类型	安全预评价		
<p>项目基本情况：第三加油站为二级加油站，共有30m³汽油罐3只、30m³柴油罐1只（暂停使用），2017年11月，将三个汽油罐和一个柴油罐同时进行了单层罐改双层罐，并通过了上海石油产品贸易行业协会的竣工验收，出具了验收报告：沪油协字（内衬罐）[2018]01号。改造后由于公司一直无柴油经营业务，柴油罐一直是注满水封存。</p> <p>地理位置及周边环境描述：加油站位于上海市闵行区漕宝路1997号，处于外环线外。该加油站南侧为漕宝路，站区与漕宝路之间有一绿化带（宽约1.4m），绿化带段中间设有一个隔油池，东、北、西三面均设置了高度为2.5m高的实体围墙，加油站西侧为七宝镇文化公园，西侧围墙外有一路架空电力线通过（距围墙约1m）、23m外为文化公园变配电房，北侧围墙外为文化公园停车场，东侧一栋红民村村委办公综合楼。</p>			
评价项目组长	阎水红	技术负责人	刘文峥
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	阎水红
审核人	陈校忠	项目组成员	蒋爱玲、陈其俊、吴婷婷
现场调查	<p>第一次现场调查的目的和任务：</p> <p>目的：了解项目基本情况，评价单位周边环境，以及防护间距,现场发现问题。</p> <p>任务：现场实地调查，资料收集。</p> <p>结果：收集资料，确定方案。</p> <p>现场调查人员：阎水红 时间：2019.7.20</p>		
	<p>第二次现场勘查目的和任务：</p> <p>目的：核实现场整改情况，完善评价报告附件资料。</p> <p>结果：收集补充评价附件资料，单位确认。</p> <p>现场调查人员：阎水红 时间：2019.12.23</p>		
评价报告完成时间：			