

# 上海丰宝综合经营有限公司危险化学品换证经营安全现状评价 项目安全现状评价

2020-08-03

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海丰宝综合经营有限公司危险化学品换证经营安全现状评价项目		
评价类型	安全现状评价		
<p>项目基本情况：上海丰宝综合经营有限公司成立于1994年7月19日，位于宝山区同济路1592号，该公司隶属于宝钢集团有限汽车通勤公司。上海丰宝综合经营有限公司加油站由公司油品经营部直接管理，该加油站取得《危险化学品经营许可证》[登记编号：沪安监管危经许〔2017〕201938（J）]，经营范围主要为汽油零售。有效期：2017年7月10日至2020年7月9日。现申请危险化学品经营许可证延期，本次危险化学品经营许可证换证申请经营范围仍为：“汽油”。</p> <p>地理位置及周边环境描述：加油站站区东面隔围墙（上面栅栏下面实体墙相隔）和10m宽的绿化带（树林）外为同济路；南面是市交通运输公司富锦路停车场（车位超过200个，二类保护物）；西面围墙（高2.2m不燃烧实体墙）外是泗塘河和宝钢集团有限公司内部火车用柴油储油罐的装卸码头，河宽约40m。北面是马路河。加油站内加油岛南侧15m处有2只500m<sup>3</sup>地上柴油储油罐（原为宝钢集团有限公司内部火车用柴油，现已停止使用（管道拆除，油罐出油口用盲板封堵），且相邻一侧用2.2m实体围墙隔开）。</p>			
评价项目组长	阎水红	技术负责人	刘文峥
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	阎水红
审核人	陈校忠	项目组成员	蒋爱玲、高静、顾佩聪、陈其俊
现场调查	<p>第一次现场调查的目的和任务：</p> <p>目的：了解项目基本情况，评价单位周边环境，以及防护间距,现场发现问题。</p> <p>任务：现场实地调查，资料收集。</p> <p>结果：收集资料，确定方案。</p> <p>现场调查人员：阎水红、蒋爱玲                      时间：2020.1.20</p>		
	<p>第二次现场勘查目的和任务：</p> <p>目的：核实现场整改情况，完善评价报告附件资料。</p> <p>结果：收集补充评价附件资料，单位确认。</p> <p>现场调查人员：阎水红                                  时间：2020. 5.8</p>		
评价报告完成时间：2020.7.8			