

上海皓联涂料有限公司生产许可证延期安全现状评价

2021-01-26

项目概况	项目名称	上海皓联涂料有限公司生产许可证延期安全现状评价			
	项目地址	上海市青浦工业园区崧华路736号			
项目简介	项目所属行业	涂料制造（2641）	评价类型	安全现状评价	
	项目基本概况：	<p>厂区总面积8488.16m²，建筑总面积2085.59m²，厂内建筑物经消防部门验收合格，投产后设备运行正常，未发生生产安全事故。在油性生产车间内设置3台油性涂料生产搅拌釜，其生产能力：聚氨酯清漆200吨/年，纤维素漆200吨/年，硝基稀释剂175吨/年，聚氨酯稀释剂175吨/年，年产油性涂料750吨。水性生产车间内有分散机1台，研磨机1台，年产水性涂料100吨。</p> <p>“皓联涂料”于2005年首次取得安全生产许可证，并与2008年、2011年、2014年、2017年取得延期许可。持有原上海市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，证书编号：沪WH安许证字[2017]0097号，有效期2017年10月20日到2020年10月19日。</p> <p>“皓联涂料”根据《生产过程危险有害因素及代码》(GB/T13861-2009)辨识和分析项目存在的危险有害因素，依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)，“皓联涂料”在生产、储存过程中主要有火灾爆炸、中毒窒息、高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害等事故。</p>			
	项目简介	<p>“皓联涂料”于2005年首次取得安全生产许可证，并与2008年、2011年、2014年、2017年取得延期许可。持有原上海市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，证书编号：沪WH安许证字[2017]0097号，有效期2017年10月20日到2020年10月19日。</p> <p>“皓联涂料”根据《生产过程危险有害因素及代码》(GB/T13861-2009)辨识和分析项目存在的危险有害因素，依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)，“皓联涂料”在生产、储存过程中主要有火灾爆炸、中毒窒息、高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害等事故。</p>			
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司			
	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日	
	证书号				
	项目组组长	蒋彩荣	1200000000200110	化工工艺	
	项目组成员		顾佩聪	1800000000300428	电气
			陈珺君	1500000000302046	机械制造
			李彬	1700000000300666	应用电子技术
			郑水华	0800000000202031	化工机械
			张永艳	0800000000301939	自动化
	技术负责人	聂同军	过程控制负责人	冯秀龙	
报告编制人	蒋彩荣	报告审核人	杨石磊		
现场勘验人员	蒋彩荣、陈珺君、顾佩聪				
现场勘验时间	2020年3月11日	现场勘验图像影像	(查看照片)		

评价现场



评价结论

总体评价结论为本项目符合《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《上海市危险化学品安全管理办法》（上海市人民政府令第44号）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）中规定的安全生产条件。

审批结果	审批部门	上海市应急管理局	审批通过时间	2020年12月16日
------	------	----------	--------	-------------