

上海赫玛工业涂料有限公司危险化学品安全生产许可安全现状评价报告

2021-11-25

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海赫玛工业涂料有限公司危险化学品 危险化学品安全生产许可证安全现状评价报告		
	项目地址	上海市青浦区练塘镇工业园区威和路33号		
项目简介	项目所属行业	危险化学品生产企业	评价类型	安全现状评价报告
	项目简介	上海赫玛工业涂料有限公司（以下简称“赫玛涂料”）注册在上海市青浦区练塘镇工业园区威和路33号，赫玛涂料其设计年产量为：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料（3000吨/年）和含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料（3000吨/年）。申请许可范围为：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（序号2828），具体产品为：环氧漆固化剂（70）、7110聚氨酯固化剂（69）、涂料用稀释剂（79）、环氧树脂涂料（6）、丙烯酸酯类树脂涂料（2）、聚酯树脂涂料（8）、醇酸树脂涂料（3）。		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	证书号			
	项目组组长	冯秀龙	S011032000110201000442	020207
	项目组成员	杨石磊	S011032000110201000416	032718
		李彬	S011032000110202000725	031695
		顾佩聪	1800000000300428	032829
		郑水华	1800000000300428	012165
		彭高春	1800000000201096	039829
	陈珺君	1500000000302046	027826	
技术负责人	陈君	S01103200011019000540	029617	
报告编制人	冯秀龙、杨石磊、李彬、顾佩聪、郑水华、彭高春、陈珺君	报告审核人	陈其俊	
现场勘验人员	冯秀龙、李彬			
现场勘验时间	2021.4.2	现场勘验图像影像	（查看照片）	
评价现场				

评价结论	<p>“赫玛涂料”坐落于上海市青浦区练塘镇工业园区威和路33号。经评价整体布局和安全防护方面满足《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012、《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009等规范要求；场所内危险化学品存在量未构成危险化学品重大危险源；油漆生产工艺不属于危化工艺；成立安全生产管理机构，配备了专职安全管理人员，形成了能有效覆盖全厂的安全生产管理网络；修订了安全生产责任制和管理制度，完善了操作规程；各类人员均持证上岗；根据规定提取使用安全生产费用；为全体职工缴纳城镇社会保险；取得危险化学品生产单位登记证和应急预案备案证明；安全设施方面已设置预防、控制事故设施和减少与消除事故影响设施均符合要求；定性、定量评价结果满足安全条件。</p> <p>根据以上评价结果得出：“赫玛涂料”在生产管理中已摸索出一套适合自己的管理经验。于2018年换证至今，没有发生过伤亡事故和较大的设备故障。本次安全评价过程中，课题组对照有关标准、规范的要求，对危险化学品生产、储存作业场所、安全设施、安全管理系统及审查要素等进行了检查，企业对不合格项完成了整改，经评价公司复查合格，总体评价符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》中规定的安全生产条件。</p>			
审批结果	审批部门	上海区应急管理局	审批通过时间	2021.11.18