

上海宏信设备工程有限公司厂房扩建职业病危害预评价报告

2022-03-07

建设单位	上海宏信设备工程有限公司	联系人	杨工
项目名称	上海宏信设备工程有限公司厂房扩建职业病危害预评价报告		
评价类型	<input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害控制效果评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害现状评价		
项目地理位置:	<p>本项目用地位于上海市嘉定区外冈镇汇旺路1815号, 现有厂区内。该地块呈不规则四边形, 北至汇旺路、西至管路河、地块东面、南面至基地边界, 现有厂区两个出入口设置在北侧汇旺路。该地块内总建筑面积约20382.42m², 本项目不改变绿化面积, 绿化率保持不变, 仍为22%。本项目新建一幢一层占地面积170.30m², 建筑面积98.8m²的喷漆房。</p>		
项目概况及评价范围:	<p>上海宏信设备工程有限公司于2011年7月13日由上海宏信建设发展有限公司全资设立, 注册地点在上海市嘉定区, 是一家从事设备运营管理及工程施工服务的综合性设备管理公司。公司致力于为中国建设领域各类企业提供设备租赁、设备委托管理、维修服务及二手设备交易等全方位的综合服务解决方案, 成为中国最具行业影响力的设备资产管理公司。</p> <p>本次扩建项目所在地块位于嘉定区外冈镇汇旺路1815号。该地块曾在2013年8月进行过“宏信设备维修基地(上海嘉定)项目”, 2014年10月为了适应市场需要, 公司在上述地块内, 在原项目的基础上, 追加投资, 增加工程机械设备的检测、大中修和再制造等设备, 扩大延伸专业化工程机械设备保养工作, 延长设备生命周期。</p> <p>本次扩建项目利用厂内原有空地及建筑预留用地, 扩建一幢一层建筑用于喷漆工艺。</p> <p>公司原有项目均未进行过职业卫生“三同时”。</p> <p>评价涉及建设范围: 本次建设主要建筑物单体为: 一幢喷漆房。</p> <p>技术责任范围: 本次职业病危害预评价主要针对项目建设施工过程的职业病危害因素、投产后运行期存在的职业病危害及防治内容进行评价。</p> <p>本次评价不包含放射卫生、环保、安全、消防等专业内容, 相关内容按照国家法律法规和相关标准执行。本报告如有涉及相关内容, 仅作参考。</p>		
评价项目组长	王磊	技术负责人	郁新森
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	张靖
审核人	陈荣	项目组成员	高一鸣、曾秋霞
现场调查	调查时间: 2021-12-10 调查人员: 张靖 企业陪同人员: 杨工		
现场检测	现场检测时间: / 检测人员: / 企业陪同人员: /		
职业病危害因素	其他粉尘、噪声、苯乙烯、二氧化钛粉、滑石粉尘、噪声、丙烯酸、碳酸钠、氢氧化钠等		
检测结果	化学因素: <input type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 浓度超标 (超标因素: 超标点数:)。 物理因素: <input type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 强度超标 (超标因素: 超标点数:)。		

评价结论及建议	<p>本项目（用人单位）职业病危害风险属于（£严重 ✓一般）。</p> <p>根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的分类标准，行业分类属于C4330“专用设备修理”，在《建设项目职业病危害风险分类管理目录》中列入“三C、制造业-（三十一）- C439其他机械和设备修理业”。上述行业的职业病危害的风险类别属于“一般”，因此，本项目属于职业病危害风险“一般”的建设项目。</p> <p>通过本项目各方面资料的综合分析，可以认为：本项目选址、总体布局、生产设备布局、拟采取的职业病防护措施、建筑卫生学设计、应急救援设施符合职业卫生要求。辅助用室设置部分符合职业卫生要求</p> <p>拟建项目如能采取本评价报告所提的防护措施和建议，建立健全职业安全卫生管理制度、加强职业病的防治管理，那么拟建项目能满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。</p>
专家组评审意见	<p>专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“（£严重 ✓一般）”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。</p>
报告完成时间	<p>2022年3月3日</p>