

上海中油晟隆油气销售有限公司危险化学品经营许可证延期申 请安全现状评价

2022-11-08

项目概况	项目名称	上海中油晟隆油气销售有限公司危险化学品经营许可证延期申请安全现状评价		
	项目地址	上海市虹口区奎照路515号		
项目简介	项目所属行业	加油站	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>晟隆加油站站内共设站房1幢，加油岛4座（其中1座空置，1座为废弃的加气机），2台加油机，每台均为三油品六枪式加油机，4个30m³地下卧式油罐（3个汽油储罐、1个柴油储罐），油罐总容积为105m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，属于二级加油站。加油站已于2018年1月完成了双层罐的改造，油罐的罐容、罐数、油品品种及油罐位置均未发生变化。</p> <p>加油站上一次于2019年10月24日取得了由上海市虹口区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，并与2021年7月8日进行了法人变更，证书编号：沪（虹）应急管危经许【2021】202826（J）。经营方式：经营（加油站）。有效期至2022年11月6日。</p>		
评价机构及项目组成员情况	评价机构	上海赛源环境检测技术有限公司		
	机构资质	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	证书号	APJ-（沪）-004	资质有效期至	2024年11月24日
	项目组组长	陈荣	S011032000110191000406	安全管理
	项目组成员	阎水红	1800000000200406	化工机械
		蒋爱玲	S011032000110201000375	安全工程
		顾佩聪	1800000000300428	电气
		蒋彩荣	1200000000200110	化工工艺
朱拥军		0800000000208357	自动化	
技术负责人	孟文涛	过程控制负责人	唐江荣	
报告编制人	陈荣	报告审核人	冯秀龙	
评价现场	现场勘验人员	陈荣、孟文涛		
	现场勘验时间	2022.9.22	现场勘验图像影像	（查看照片）
				

评价结论	<p>晟隆加油站站址及平面布置、建（构）筑物、加油设备、储存设施、电气装置、加油和卸油作业等方面基本符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。晟隆加油站的安全组织、人员构成、安全管理措施、应急预案及演练等符合《危险化学品安全管理条例》国务院令（2011）第591号（2013年）第645号修订、《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理总局令（2012）第55号（2015年修订）等法规要求。</p> <p>评价组认为，晟隆加油站的安全生产条件满足《危险化学品经营许可证管理办法（2015年修订）》的要求，可以持本安全评价报告作为延期申请《危险化学品经营许可证》材料之一。</p>			
审批结果	审批部门	上海市虹口区应急管理局	审批通过时间	2022.10.19