

# 上海阳光新普陀油气供应有限公司

2023-03-03

上海阳光新普陀油气供应有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海阳光新普陀油气供应有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市怒江北路411号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、溶剂汽油、噪声
	检测结果	化学因素 12 个，物理因素 3 个，生物因素 0 个，合格的检测点位15 个，不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 15，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	王磊
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王磊、曾秋霞  采样：王磊、张澄  检测：史志倩、陈建平、金小鹏
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：蒋蓓蕾  陪同人员：蒋蓓蕾
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.2.23  采样时间：2023.2.23  检测时间：2023.2.23-2023.3.2

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



