

# 上海大保避雷器有限公司

2023-05-18

上海大保避雷器有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海大保避雷器有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区堡镇镇大通路401号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	二氧化硫、过氧化氢、高温、噪声
	检测结果	化学因素 4 个，物理因素 4 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 8 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 8，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：毛佩龙、刘彬 检测：史志倩、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：龚晓锋 陪同人员：龚晓锋
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.5.8 采样时间：2023.5.8 检测时间：2023.5.8-2023.5.12

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



