

上海骏馥不锈钢制品有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

2023-5-18

单位名称	上海骏馥不锈钢制品有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市青浦区姚家浜路58号右边第三栋	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	丙烯酸、乙二醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、粉尘中游离二氧化硅含量、噪声、工频电场
	检测结果	化学因素 <u>5</u> 个，物理因素 <u>8</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>8</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	何慧娜
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：何慧娜、唐江荣 采样：刘山山、唐浩浩 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：朱继忠 陪同人员：朱继忠
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.5.6 采样时间：2023.5.6 检测时间：2023.5.6-5.13

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



